8.4. Практические действия в аварийной обстановке на земле

Класс/ категория	Класс опасности	Опасные свойства	Экстренные меры для устранения утечки и контакта с другими грузами
1.3C 1.3G	Взрывчатые вещества (допускаются к перевозке только на грузовом ВС)	Опасность возгорания и незначительная опасность взрыва и/или разбрасывания	Сообщить пожарной службе о степени возгорания
1.4B 1.4C 1.4D 1.4E 1.4G		Опасность возгорания, но никакой другой значительной опасности	
1.4S	Взрывчатые вещества (не представляющие серьезной опасности)	Небольшая степень воспламенения	
2.1	Легковоспламеняющийся газ	Воспламеняется при утечке	Сообщить пожарной службе о степени возгорания Удалить грузы –в проветриваемую зону Соблюдать дистанцию 25 м
2.2	Нетоксичный газ	Повреждение баллонов с газом под высоким давлением	
2.2	Криогенные жидкости	Охлаждение	
2.3	Токсичный газ (допускается к перевозке только на грузовом ВС)	Повреждение баллонов с газом под высоким давлением и ингаляционное отравление	
3	ЛВЖ	Выделяют легковоспламеняющиеся пары	Сообщить пожарной службе о степени возгорания Ни в коем случае НЕ тушить водой
4.1	Легковоспламеняющиеся твердые вещества	Горючие, способствуют возгоранию	
4.2	Самовоспламеняюшиеся в-ва	Воспламеняются при контакте с воздухом	
4.3	Опасные при взаимодействии с водой	Воспламеняются при контакте с водой	
5.1	Окислители	Способствуют воспламенению	Сообщить пожарной службе о степени возгорания НЕ тушить водой
5.2	Органические перекиси	Опасно реагируют с другими в-вами	
6.1	Токсические вещества	Опасны при заглатывании, вдыхании и попадании на кожу	Изолированное место Получение профессиональной помощи Не прикасаться Соблюдать дистанцию 25 м
6.2	Инфекционные вещества	Могут привести к заболеванию или смерти людей и животных	
7 Cat I 7 Cat II/III	Радиация –Белая Радиация-Желтая	Опасность облучения и радиоактивного заражения	
8	Коррозионные вещества	Опасность для кожи и металла	Сообщить соответствующей службе Избегать контакта с кожным покровом
9	Полистирольные шарики	Выделяют небольшое кол-во горючих газов	Исключить контакт с кожей Нет необходимости для принятия срочных мер
	Намагниченные материалы	Влияют на показания измерительных приборов	
	Лед сухой	Вызывают охлаждение, удушье	
	Прочие опасные грузы	Другие опасные свойства (отличные от других классов, категорий)	